#### SZ 系列直流伺服电动机










#### 概述

sz 系列微型直流伺服电动机广泛应用于制动控制等系统中用作执行元件,也可用作驱动元件。 本系列电动机是我国自行设计的新系列,同老系列 S 系列产品相比,具有体积小,重量轻,力能指标高等特点,且产品系列化程度高,零部件通用化程度强。按激磁方式本系列电动机分为他激(并激)、 串激、复激三种。按使用环境条件本系列电动机分为普通型和湿热带型两类。本系列电动机可制成"右表"所示的安装结构型式。

安装结构类型	安装结构	型式代号	机座号
<b>父</b> 农却刊大主	单 轴 伸	双轴伸	76 <u>/</u> E 9
机壳外圆安装	A5	AA5	36-130
端盖凸缘安装	А3	AA3	36-130
底脚安装	A1	AA1	90-130

#### 型号说明



1. 机座号用 36、55、70、90、110、130表示,其相应机座外径 36、55、70、90、110、130表示。 2. 产品代号用字母 "SZ"表示电磁式直流伺服电动机。 3. 产品规格序号由数字组成,在同一机座号中 "01~49"表示短铁心产品 "51~99"表示长铁心产品 "101~149"表示特长铁心产品。 4. 激磁方式用字母表示, "C"为串激式, "F"为复激式,不注明者,即为他激(并激)式。 5. 结构特征代号对激型结构其代号按表 1 规定。对派生结构其代号用 H1、H2、H3……等表示(安每个机座号依用户提出的要求的顺序排列)。

#### 使用条件

1、海拔不超过 4000 m; 2、环境温度: -40 摄氏度-+55 摄氏度; 3、空气相对湿度小于等于 95%(25 摄氏度时); 4、振 动: 振频 10-150hz, 加速度 2.5g; 5、冲 击: 7g(峰值); 6、允许温升: 不超过 75k(海拔为 1000m 时); 7、任意安装位置。 对湿热带型电动机还允许在下列条件下工作: 8、有凝露: 9、有霉菌。

型号	转矩 (mN·m)	转速 (r/min)	功率 (W)	电月	玉 (V)	电流(A)	不大于	允许顺逆 转速差	转动惯量 不大于	附注
				电枢	激磁	电枢	激磁	(r/min)	$(mN \cdot m \cdot S^2)$	
70SZ54	176	3000	55,0	110	110	0,80	0.130	200	0,070	
70SZ55	147	6000	92.0	24	24	6,00	0,570	300	0,070	
70SZ56	147	6000	92,0	27	27	5,40	0,500	300	0,070	
70SZ57	147	6000	92,0	48	48	3,00	0,310	300	0.070	
70SZ58	147	6000	92,0	110	110	1,20	0,130	300	0,070	
70SZ59	93	8000 - 10000	88.0	110	110	1,32	0,130	400	0,070	
70SZ64	127	3000	40,0	160	175	0,46	0,900	200	0,070	
70SZ101	167	7500 - 9500	148,0	110	110	1,95	0,120	400		
70SZ103	294	2750	85,0	48	24	3,00	0,720	180		短时工作30min
70SZ104/H1	392	10000	410.0	27	27	30,00	0,600	500		短时工作2min
70SZ105/H2	539	6000	338,0	28	28	22,00	0,420			复励负载4min,空 载6min,冷却至室温
70SZ106	150	7000	110,0	200	200	0.75	0,083	350		
		455	Marie 1	9089	MAR					
90SZ01	323	1500	50,0	110	110	0,66	0,200	100	0,180	
90SZ02	323	1500	50.0	220	220	0,33	0,110	100	0,180	
90SZ03	294	3000	92,0	110	110	1,20	0,200	200	0,180	
90SZ04	294	3000	92.0	220	220	0,60	0,110	200	0,180	
90SZ05	294	3000	92.0	24	24	6,10	0,800	200	0.180	
90SZ10	294	3000	92.0	180	200	0,75	0,110	200	0.180	
90SZ11	294	3000	92,0	36	36	4,00	0,520	200	0,180	
90SZ12/H5	294	3300	100,0	27	27	6,10	0,900	220	0,180	
90SZ 13	323	1000	34,0	180	200	0.33	0,120	80	0,180	
90SZ14	323	1500	50,0	180	200	0,44	0,120	100	0,180	
90SZ15	294	2250	69.0	180	200	0,56	0,120	150	0,180	
90SZ16	323	1500	50	48	48	1,5				
90SZ51	510	1500	80.0	110	110	1,10	0,230	100	0,250	
90SZ52	510	1500	80.0	220	220	0,55	0,130	100	0,250	
90SZ53	480	3000	150.0	110	110	2,00	0,230	200	0,250	
90SZ54	480	3000	150.0	220	220	1,00	0,130	200	0,250	
90SZ55	510	1500	80,0	24	24	5,00	1,000	100	0,250	
90SZ57	319	15000	500,0	220	220	3.70	0,130	700	0,250	短时
90SZ58	319	15000	500,0	55	56	16,00	0,470	700	0,250	短时
90SZ60	824	1500	130,0	60	60	4,00	0,520	100	0,250	短时

	转矩	转 速	功率	电	压 (V)	电流(A	)不大于	允许顺逆 转速差	转动惯量 不大于	PHA	*
型 号	(mN·m)	(r/min)	(W)	电枢	激磁	电枢	激磁	(r/min)	(mN·m·S²)	附	土
90SZ61 /H1	294	3000	92,0	48	48	2,90	0,490	200	0,250		
90SZ62/H4	510	3000	160,0	36	36	6,70	0,620	200	0,250		
90SZ64	510	1000	54,0	180	200	0.48	0,140	70	0,250		
90SZ65	510	1500	80,0	180	200	0.68	0,140	100	0,250		
90SZ66	480	2250	113,0	180	200	0,90	0,140	150	0,250		
90SZ67	480	3000	150,0	180	200	1,25	0,140	200	0,250		
90SZ68C/H7	176	13000	240.0	2	4	18	00		0,250	串励,短	时, 1h
90SZ69	245	6000	150,0	220	220	1,10	0,130	300	0,250		-
90SZ71	480	3000	150.0	42	42	4.90	0,630	200	0,250		
						1000	49931				
110SZ01	784	1500	123,0	110	110	1,80	0,270	100	0,560		
110SZ02	784	1500	123.0	220	220	0.90	0,130	100	0,560		
110SZ03	637	3000	200,0	110	110	2,80	0,270	200	0,560		
110SZ04	637	3000	200.0	220	220	1,40	0,130	200	0,560		
110SZ07	477	10000	500.0	110	110	7.20	0.420	500	0.560	短时, 1	0min
110SZ12	637	3000	200.0	160	190	1,80	0.140	200	0,560		
10SZ13C/H10	100000	6000	200.0	1	10	2.1	80		0,560	串励	
110SZ14	784	1000	82,0	180	200	0.67	0.140	70	0,560	7	
110SZ15	784	1500	123,0	180	200	0.98	0.140	100	0.560		
110SZ16	637	2250	150,0	180	200	1,20	0,140	150	0,560		
10SZ49F/H13	-	3000	150,0	-	18	4,80	0,150			复周	b
110SZ51	1177	1500	185,0	110	110	2,50	0,320	100	0,760		
110SZ51/H7	1177	1500	185,0	110	110	2.50	0,320	100	0,760		
110SZ52	1177	1500	185.0	220	220	1,25	0,160	100	0,760		
110SZ53	980	3000	308.0	110	110	4.00	0,320	200	0,760		
110SZ53/H1	980	3000	308.0	110	110	4.00	0.320	200	0,760		
110SZ53/H4	980	3000	308,0	110	110	4.00	0.320	200	0,760		
110SZ53/H6	980	3000	308,0	110	110	4.00	0,320	200	0,760		
110SZ54	980	3000	308.0	220	220	2,00	0,160	200	0,760		
110SZ55	980	3000	308,0	24	24	16,50	1,300	200	0,760		

型号	转矩	转速	功率	电力	压 (V)	电流(A	不大于	允许顺逆 转速差	<b>转动惯量</b>	114 54
坐亏	(mN·m)	(r/min)	(W)	电枢	激磁	电枢	激磁	作/min)	不大于 (mN·m·S²)	附注
110SZ56	1177	1000	123.0	110	110	1,70	0,320	100	0.760	
110SZ56/H3	1177	1000	123,0	110	110	1.70	0,320	100	0.760	
110SZ57	824	1450	125.0	54	54	3,24	0,540		0.760	
110SZ57	824	2000	172.0	54	54	4,50	0,540		0,760	借调小磁场电流实现
110SZ59	1274	3000	400,0	96	96	5,50	0,270	200	0,760	短时, 1h
110SZ60	980	3000	308,0	110	110	4,00	0,320	200	0,760	
110SZ61	843	1700	150.0	12	12	17,00	2,100	120	0,760	
110SZ62	980	3000	308,0	220	250	1,80	0,130	200	0,760	
110SZ63/H12	573	3000	180.0	48	48	5,40	0,660	200	0,760	
110SZ63FL/H12	574	3000	180,0	48	48	5,00			0,760	复励
110SZ64	1177	1500	185.0	180	220	1,32	0,180	100	0,760	
110SZ65	980	2250	230,0	180	200	1,65	0,180	150	0,760	
110SZ66	980	3000	308,0	180	200	2,15	0,180	200	0,760	
110SZ67	1177	1000	123,0	180	200	0,85	0,180	100	0,760	
					10.14			Figure 1		
130SZ01	2256	1500	355,0	110	110	4,40	0,280	100	1,960	
130SZ02	2256	1500	355,0	220	220	2,20	0,180	100	1,960	
130SZ03	1912	3000	600,0	110	110	7,60	0,280	200	1,960	
130SZ03/H1	1912	3000	600,0	110	110	7.60	0,280	200	1,960	
130SZ04	1912	3000	600,0	220	220	3,80	0,180	200	1,960	
130SZ05F/H1	1275	3000	400,0	110	110	5,40	0,230		1,960	复励
130SZ06	2256	750	177,0	110	110	2,30	0,280	75	1,960	
130SZ07	1593	1500	250,0	220	220	1,60	0,160	100	1,960	
130SZ08	1593	1500	250,0	180	180	1,80	0,280	100	1,960	
130SZ09	1912	2000	400,0	24	24	24,00	0,820	130	1,960	并励
130SZ11	2256	1500	355,0	180	180	3,00	0,140	100	1,960	
130SZ12	1912	3000	600,0	180	200	5,00	0,140	200	1,960	
130SZ13C	1912	2500	500,0	16	60	5.00		150	1,960	串励场控
130SZ14C	1912	1500	300.0	18	80	2,50			1,960	串励
130SZ16/H10	1470	2000	300.0	90	220	4.70	0,170	130	1,960	
130SZ17F	1912	2000	400.0	24	24	2,50	0,550		1,960	复励
130SZ18	2256	1000	236,0	180	200	1,90	0,160	100	1,960	
130SZ22/H23	1147	2500	300,0	48	48	8,50	0,520	150	1,960	短时30min
130SZ49F/T1	2256	1500	355,0	48	48	4.80	0,220			复励
130SZ61/H21	2867	2500	750.0	160	180	6,00	0.240	180		


## 结构及电气线路图

### 1. 结构


SZ 系列电动机为封闭自冷电磁式, E 级绝缘, 电机借联轴装置与被驱动机构相联。定子由钢管机壳、可卸磁极和线圈组成。有槽电枢, 具有换向器。两端盖均由铝合金铸成。管式刷握粘固在前端盖上。前端盖并设有保护带式观察孔。

电机出线形式: 55~130号机座为接线板。

### 2. 电气线路图




注: 图示旋转方向系从换向器端视。



W. 173	Dc	Dı	h4	Lı	L	D	E	L4	F	G	d	D <sub>2</sub>	E2	L12	Ft	G2	d2	重量
型 号	-	-		-	-	(h <sub>6</sub> )	-	-	+0,005 -0,015		(H <sub>11</sub> )	(h <sub>6</sub> )		-	+0,005 -0,015	(h <sub>11</sub> )	(H <sub>11</sub> )	(kg) 不大于
55SZ01 – 49	55	60	4.5	54,5	91	5	12	12.5	2	2.2	7							0,75
55SZ51 ~ 99	33	00	4.5	64,5	101	5	12	13,5	2	3,3	1	4	12	13,5	元	轴		0,9
70SZ01 – 49				72	114													1,5
70SZ51 - 99	70	74	5	82	124	6	14	16	2	4.3	7	5	12	13,5	2	3,3	7	1.7
70SZ101 - 149				94	136													2
90SZ01 - 49	00	0E	0.5	79,5	127		40											2,8
90SZ51 ~ 99	90	95	6,5	99,5	147	8	16	18	2	5,2	10	6	14	16	2	4.3	7	3,6
110SZ01 – 49	110			109	164										200			5,8
110SZ51 ~ 99	110	115	7	139	194	10	20	22	3	7.3	10	8	16	18	2	5,2	10	7,6


## ⑥外形及安装尺寸



## 安装型式 A3 AA3

	N	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	М	P	S	D <sub>1</sub>	L	D	E	L	F	G	d	Dz	E2	L <sub>12</sub>	F,	Gz	d <sub>2</sub>	重量
型号	(h <sub>7</sub> )	-	(h <sub>12</sub> )	(±0,15)	-	(H <sub>14</sub> )	-	-	(h <sub>s</sub> )	-	-	+0,005 -0,015	(h <sub>11</sub> )	(H,,)	(h <sub>e</sub> )	-	-	+0,005 -0,015	(h <sub>11</sub> )	(H <sub>11</sub> )	(kg) 不大于
55SZ01 - 49								91													0,75
55SZ51 – 99	42	4	2,5	48	58	4,5	60	101	5	12	13,5	2	3,3	7	4	12	13,5	光	轴		0,9
70SZ01 ~ 49								114													1,5
70SZ51 – 99	54	5	3	60	72	5.5	74	124	6	14	16	2	4,3	7	5	12	13,5	2	3,3	7	1,7
70SZ101 – 149								136													2
90SZ01 – 49	70	6	3	76	92	6,6	95	127	8	16	18	2	5,2	10	6	14	16	2	4.3	7	2,8
90SZ 51 ~ 99	,,,	-		,,,	32	0,0	00	147		,,,	,,,	-	0,2	10			10				3,6
110SZ01 - 49	85	7	4	94	112	9	115	164		20	22	3	7,3	10	8	16	18	2	5,2	10	5,8
110SZ51 - 99	00	1	1	34	,,,,	3	1,13	194		20	2.2	,	7,3	100		10			0,2		7,6

## ⑦外形及安装尺寸




### 安装型式 A1 AA1


	Н	h	hi	A	ь	C	В	1	L	D	E	La	F	G	d	$D_2$	E2	112	Fı	G2	d <sub>2</sub>	重量
型 号 MODEL	-	140	-	(±0,25)	-	-	(±0,25)	-	-	hs	-	-	+0,005 -0,015	hii	Hii	he	-	-	+0.005 -0.015	hu	Hu	(kg) 不大于
90SZ01 - 49	50	07.5		100		26,5		64	127		10		2	F 0	10	,			2	4.2	,	3
90SZ51 ~ 99	50-04	97,5	3	100	116	40,5	44	64	147	8	16	18	2	5,2	10	6	14	16	2	4,3	/	3,8
110SZ01 - 49						32			164													6.1
110SZ51 - 99	63-0,5	120,5	4	115	130	47	70	85	194	10	20	22	3	1,3	10	8	16	18	2	5,2	10	7,9

### 电动机尺寸图


#### ®130SZ01~49 重量: 11.8kg



### ⑨130SZ01 ~ 49 重量: 11.8kg



### ⑩130SZ01 ~ 49 重量: 12.5kg




## ZYT 系列永磁直流电动机



#### 概述

ZYT 系列永磁直流电动机采用铁氧体或稀土永 久磁铁激磁,系封闭自冷式。作为小功率直流电机, 可在各种装置中用作驱动元件。



示派生结构, 其代号用 H1、H2、H3……每个机座号按用户提出要求顺序排列

铁心长代号。《01-49》表示短铁心产品。《51-99》表示长铁心产品。《101-149》表示特长铁心产品。

表示永磁式直流电动机。

机座号用 55, 70, 90, 110 表示, 其相应机座外径为 55......110mm.

### 安装型式

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	安非	<b></b> 结构型式	机座号
安装结构型式代号	单轴伸	双轴伸	机连号
机壳外圆安装	A5	AA5	55-130
端盖凸缘安装	A3	AA3	55-130
底脚安装	A1	-AA1	90-130

### 使用说明


海拔不超过 4000m;

环境温度: -25℃ - +40℃:

相对湿度≤95% (25℃时):

允许温升: 不超过 75K (海拔为 1000m 时)

### 接线说明



## 技术参数

型号	转矩 (mN,m)	转速 (r/min)	功率 (W)	电压 (V)	电流(A) 不大于	允许顺逆转 速差 (r/min)	附注
55ZYT01	63.7	3000	20	24	1,5	200	
55ZYT02	63.7	3000	20	. 24	1,3	200	
55ZYT03	63,7	3000	20	48	0.7	200	
55ZYT04	63.7	3000	20	110	0,34	200	
55ZYT05	55.7	6000	35	24	2,5	300	
55ZYT06	55,7	6000	35	27	2,2	300	
55ZYT07	55,7	6000	35	48	1,3	300	
55ZYT08	55.7	6000	35	110	0,54	300	
55ZYT09,H1	78	2500	20,4	12	3,2	150	
55ZYT10	63,7	3600	24	110	0,4	200	
55ZYT51	92,3	3000	29	24	2,1	200	
55ZYT52	92,3	3000	29	27	1,8	200	
55ZYT53	92,3	3000	29	48	1,1	200	
55ZYT54	92,3	3000	29	110	0,46	200	
55ZYT55	79,6	6000	50	24	3,45	300	
55ZYT56	79.6	6000	50	27	3,1	300	
55ZYT57	79,6	6000	50	48	1,74	300	
55ZYT58	79,6	6000	50	110	0.74	300	
55ZYT59	85	8000-10000	80	110	1,15	500	
55ZYT61	76.4	5000	40	24	2,5	250	
55ZYT63/H1	127.4	1500	20	24	1,25	100	
55ZYT64/H9	95	3000	30	220	0,25	200	
55ZYT65	89.2	7500	70	110	1,0	400	
55ZYT66	110,8	2500	29	110	0,45	150	
55ZYT68	69,6	5500	40	36	1.7	250	20.272.01.012.20
55ZYT72	95,5	2500	25	24	1,7	150	
55ZYT76	92,3	2000	199	110	0,27	100	
55ZYT101	76,4	15000	120	24	7.5	700	
55ZYT105	108.2	7500	85	110	1,2	400	

型号	转矩 (mN,m)	转速 (r/min)	功率 (W)	电压 (V)	电流(A) 不大于	允许顺逆转 速差 (r/min)	附注
70ZYT01	159.2	3000	50	24	3,2	200	
70ZYT02	159,2	3000	50	27	2,9	200	
70ZYT03	159,2	3000	50	48	1,5	200	
70ZYT04	159,2	3000	50	110	0,7	200	
70ZYT05	135,4	6000	85	24	5,2	300	
70ZYT06	135,4	6000	85	27	4,8	300	
70ZYT07	135,4	6000	85	48	2,6	300	
70ZYT08	135.4	6000	85	110	1,1	300	
70ZYT13	151,9	2200	35	90	0,6	150	
70ZYT14	152,9	2500	40	180	0,35	150	
70ZYT16	191	2000	40	24	2,3	100	
70ZYT21	95,5	3000	30	220	0.2	200	
70ZYT51	223	3000	70	24	4.3	200	
70ZYT52	223	3000	70	27	3,8	200	
70ZYT53	223	3000	70	48	2,2	200	
70ZYT54	223	3000	70	110	0,95	200	
70ZYT55	191,1	6000	120	24	7,5	300	
70ZYT56	191,1	6000	120	27	6,6	300	
70ZYT57	191,1	6000	120	48	3,8	300	
70ZYT58	191,1	6000	120	110	1,6	300	
70ZYT59	166,6	7500-9500	148	110	1,95	400	
70ZYT60	238,8	4000	100	110	1,3	200	
70ZYT76/H1	191.1	2500	50	24	3	150	
70ZYT77/H1	318.5	1500	50	48	1,6	100	
70ZYT80	223	3000	70	80	1,2	200	
70ZYT110	573	1500	90	90	1,5	100	

型号	转矩 (mN <sub>.</sub> m)	转速 (r/min)	功率 (W)	电压 (V)	电流(A) 不大于	允许顺逆转 速差 (r/min)	附注
90ZYT01	323	1500	50	110	0,66	100	
90ZYT02	323	1500	50	220	0,33	100	
90ZYT03	294	3000	92	110	1,2	200	
90ZYT04	294	3000	92	220	0,6	200	
90ZYT05	294	3000	92	24	6,1	200	
90ZYT51	510	1500	80	110	1,1	100	
90ZYT52	510	1500	80	220	0,55	100	
90ZYT53	480	3000	150	110	2,0	200	
90ZYT54	480	3000	150	220	1,0	200	
90ZYT55	510	1500	80	24	5,0	100	
90ZYT101	796	1500	125	110	1,6	100	
90ZYT102	796	1500	125	220	0,8	100	
90ZYT103	733	3000	230	110	2,8	200	
90ZYT104	733	3000	230	220	1,5	200	
90ZYT105	733	3000	230	24	13,5	200	
90ZYT106	796	1500	125	24	6,5	200	
110ZYT51	1177	1500	185	110	2,5	100	-
110ZYT52	1177	1500	185	220	1,25	100	
110ZYT53	980	3000	308	110	4.0	200	
110ZYT54	980	. 3000	308	220	2,0	200	
110ZYT55	980	3000	308	24	16,5	100	
110ZYT56	1177	1500	180	24	9	200	
110ZYT101	1560	1500	245	110	3,0	100	
110ZYT102	1560	1500	245	220	1,5	100	
110ZYT103	1274	3000	400	110	4.8	200	
110ZYT104	1274	3000	400	220	2,4	200	
110ZYT105	1274	3000	400	24	22,5	100	
110ZYT106	1274	1500	245	24	12	200	
110ZYT151	2390	1500	375	110	4.5	100	
110ZYT152	2390	1500	375	220	2,3	100	
110ZYT153	2230	3000	700	110	8,5	200	
110ZYT154	2230	3000	700	220	4.2	200	
110ZYT155	2230	3000	700	24	45	100	
110ZYT156	2230	1500	375	24	23	200	


可设计特殊电压、转速及安装尺寸

型号	转矩 (mN,m)	转速 (r/min)	功率 (W)	电压 (V)	电流(A) 不大于	允许顺逆转 速差 (r/min)	附注
130ZYT05	3185	1500	500	24	28	100	
130ZYT51	3185	1500	500	110	5,8	100	
130ZYT52	3185	1500	500	220	2,9	100	
130ZYT53	3185	3000	1000	110	11	200	
130ZYT54	3185	3000	1000	220	5,5	200	
130ZYT55	3185	3000	1000	24	50	200	
130ZYT101	3822	1500	600	110	7	100	
130ZYT102	3822	1500	600	220	3,5	100	
130ZYT103	3822	3000	1200	110	13	200	
130ZYT104	3822	3000	1200	220	6,5	200	
130ZYT105	3820	1500	600	24	30	100	
130ZYT151	4500	1500	750	110	8	100	
130ZYT152	4500	1500	750	220	4	100	
130ZYT153	4500	3000	1500	110	15	200	
130ZYT154	4500	3000	1500	220	8	200	
130ZYT155	4500	1500	750	24	38	100	


# ZYT261 ZYT261/H1 永磁直流电动机


## 安装型式


型号	电压 (V)	转矩 (mN.m)	转速 (r/min)	功率 (W)	电流 (A)	順逆转差 (r/min)	重量 (kg)
ZYT261	110	80	3600-4600	30	0,5	300	1,2
ZYT261/H1	110	80	3000 4000	30	0,5	300	1,2



## 外形及安装尺寸









## 安装型式 A3 AA3

mm

	N	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	М	P	S	Di	L	D	E	14	F	G	d	D <sub>2</sub>	E <sub>2</sub>	112	G <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	重量			
型号	(h <sub>7</sub> )	-	(h <sub>12</sub> )	(±0,15)	-	(H <sub>14</sub> )	-	-	(h <sub>6</sub> )	-	-		(h <sub>11</sub> )	(h <sub>11</sub> )	(h <sub>6</sub> )	-	-	(h <sub>11</sub> )	(H <sub>11</sub> )	(kg) 不大于			
55ZYT01 - 49	42	4	2.5	48	EO	4.5	00	96												0,75			
55ZYT51 ~ 99	42	-	2,5	40	58	4.5	60	106	5	12	13,5	2	3,3	7	4	12	13,5	光	轴	0,9			
70ZYT01-49	54	5	3	00	70			114												1,4			
70ZYT51 ~ 99	54	5	4 5	5	5	3	60	72	5,5	74	124	6	14	16	2	4,3	7	5	12	13.5	3,3	7	1.6
90ZYT51 ~ 99	70	6	3	76	92	0.0	95	147		10							T.,			3,3			
90ZYT101~ 149	70	0	3	70	92	6,6	95	172	8	16	18	2	5,2	10	6	14	16	4.3	7	4.0			
110ZYT51 ~ 99								172												4.7			
10ZYT101 - 149	85	7	4	94	112	9	115	188	14	14 20 2	22	4	11,5	13	8	16	18	5,2	10	5,8			
10ZYT151 ~ 199								218												7,8			

## 外形及安装尺寸






## 安装型式 Al AAl

mm

*** =	Н	h	h1	Α	ь	C	В	1	L	D	E	14	F	G	d	D <sub>2</sub>	Ez	L <sub>12</sub>	Fı	G <sub>2</sub>	dz	重量
型号	-	-	-	(±0,25)	-	-	(±0,25)	-	-	(h <sub>6</sub> )	-	-	+0,005 -0,015	(h <sub>11</sub> )	(H <sub>11</sub> )	(h <sub>6</sub> )	-	-	+0,005 -0,015	(h <sub>11</sub> )	(H <sub>11</sub> )	(kg) 不大于
90ZYT51 - 99	EO	07 E	2	100	110	40,5			147				2						700			3,5
90ZYT101 ~ 149	50_0.4	97.5	3	100	116	49	44	64	172 8	16	16 18	2	5,2	10	6	14	16	2	4.3	7	4.2	
110ZYT51 ~ 99						34			172													5,5
10ZYT101 ~ 149	63_0.5	120,5	4	115	130	42	70	85	188	14	20	22	4 1	11,5	13	8	16	18	2	5.2	10	6,0
110ZYT151 ~ 199						57			218													8,0


## 外形及安装尺寸



安装型式: A3 AA3

型号	L	D	E	重量 (kg) 不大于
130ZYT51 - 99	224	14	22	15
130ZYT101 - 149	244	14	22	17
130ZYT151 - 159	264	14-24	20-50	20

## 外形及安装尺寸



安装型式: A1 AA1

型号	L	D	E	重量 (kg) 不大于
130ZYT51 - 99	224	14	22	15
130ZYT101 - 149	244	14	22	17
130ZYT151 - 159	264	14-24	20-50	20

# DC 系列直流大功率马达


## 1.5-2.2KW低压直流大功率马达


# 技术数据



型号	励磁方式	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	额定电流 (A)	额定转速 (r/min)	额定转矩 (N,m)
DC24-1,5	串励	24	1,5	74	2800	5,3
DT24-1,5	他励	24	1,5	74	2800	5,3
DC36-1.5	串励	36	1,5	49	2800	5,3
DC36-1,5	他励	36	1,5	49	2800	5,3
DC48-1,5	串励	48	1,5	37	2800	5,3
DT48-1.5	他励	48	1,5	37	2800	5,3
DC36-2.2	do est	36	2,2	72	2000	10,8
DC30-2,2	串励	36	2,2	72	2800	7.7
DT36-2,2	Ale Ele	36	2.2	72	2000	10,8
D130-2,2	他励	36	2,2	72	2800	7.7
DC48-2.2	串励	48	2,2	54	2000	10,8
D040-2,2	eda 1000	48	2,2	54	2800	7.7
DT48-2.2	他励	48	2,2	54	2000	10,8
0140-2,2	16.40	48	2,2	54	2800	7.7


## 外形及安装尺寸 (mm)







型号	励磁方式	额定电压	额定功率	額定电流	额定转速	额定转矩	
		(V)	(KW)	(A)	(r/min)	(N,m)	
DC36-3	串励	36	3	98	≤ 2000	>14.7	
0030-3	中加	36	3	98	>2000	<14.7	
DT36-3	Adv Site	36	3	98	≤ 2000	>14.7	
D130-3	他励	36	3	98	>2000	<14.7	
DC /T40 2	ch Et	48	3	73	< 2000	>14.7	
DC/T48-3	串励	48	3	73	>2000	<14.7	
DT40 0	44.54	48	3	73	≤ 2000	>14,7	
DT48-3	他励	48	3	73	>2000	<14.7	
0040 4	+=	48	4	98	≤ 2000	>19,6	
DC48-4	串励	48	4	98	>2000	<19,6	
DT10 1		48	4	98	≤ 2000	>19,6	
DT48-4	他励	48	4	98	>2000	<19,6	

# 外形及安装尺寸 (mm)





# 4.5KW低压直流大功率马达




型号	励磁方式	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	额定电流 (A)	额定转速 (r/min)	额定转矩 (N.m)
DC48-4.5	串励	48	4.5	93	1450	15,7
DT48-4,5	他励	48	4,5	93	1450	15,7
DC72-4,5	串励	72	4.5	74	1450	15,7
DT72-4,5	他励	72	4,5	74	1450	15,7
DC72-5	串励	72	5	82	2800	17,5
DT72-5	他励	72	5	82	2800	17,5

## 5 KW低压直流大功率马达

## 技术数据

型号	励磁方式	额定电压 (V)	額定功率 (KW)	额定电流 (A)	额定转速 (r/min)	额定转矩 (N.m)
DC/T72-5	串励	72	5	82	2800	17,5

## 外形及安装尺寸




## J-SZ(ZYT)-PX 系列微型直流减速电动机




### 一、概述

J-SZ(ZYT)-PX 系列微型直流减速电动机,分别由 SZ(ZYT) 系列直流电动机与 PX 型普通精度行星减速器构成,且配带电源,可实现无级调速。调整范围宽、体积小、重量轻、效率高结构紧凑、输出转矩大,广泛使用于引进设备及国产机械。如:四色印刷机、塑料平封机、食品及工业包装机械、输油管道保暖检测装置、焊接设备以及其它需要低速高转矩的驱动装置。

## 二、减速机型号说明 总型号



### 三、减速器型号



SPERIL	to metal	to week	3454-00	配用电机	額定的	起	配用电机	ED ED ets des
<b>减速比</b> (i)	输出转速 (r/min)	输出转矩 (mN.m)	减速器 安装方式	額定功率	电枢	激磁	额定转速	配用电机型号
2000000				(W)	(V)	(V)	(r/min)	
		185(264)		20	24、27、48、			55ZYT
		260(385)		29	110、220			
						4.00		
	750(500)				(24)	24	3000	70SZ(ZYT)0
		380(570)		40	(27)	27		70SZ(ZYT)0
					(48)	48		70SZ(ZYT)0
					(110)	110		70SZ(ZYT)0
					(24)	24		70SZ(ZYT)0
	1500(1000)	329(493)		68	(27)	27	6000	70SZ(ZYT)0
	1500(1000)	322(173)	A3		(48)	48		70SZ(ZYT)0
					(110)	110		70SZ(ZYT)0
					(24)	24		70SZ(ZYT)5
	750(500)	£20/700\			(27)	27	2000	70SZ(ZYT)5
		530(799)		55	(48)	48	3000	70SZ(ZYT)5
					(110)	110		70SZ(ZYT)5
					(24)	24		70SZ(ZYT)5
					(27)	27		70SZ(ZYT)5
	1500(1000)	440(668)		92	(48)	48	6000	70SZ(ZYT)5
					(110)	110		70SZ(ZYT)5
4(6)								
		100000000000000000000000000000000000000			(110)	110		90SZ(ZYT)0
		975(1463)		50	(220)	220		90SZ(ZY T)0
	1				(110)	110		90SZ(ZYT)5
				7.00	(220)	220		90SZ(ZYT)5
	375(250)	1549(2320)		80	(24)	24	1500	90SZ(ZYT)5
					180	200		90SZ65
			1		110			90ZYT101
		2324(3480)		125	220			90ZYT102
			A1		(110)	110		90SZ(ZYT)0
			或		(220)	220		90SZ(ZYT)0
		957(1435)	A3	92	(24)	24	-	90SZ05
					(36)	36	-	90SZ11
	750(500)		-		(110)	110	3000	90SZ(ZY T)5
	7,0(,000)	1453(2179)		150	(220)	220	3000	
			-		110	220		90SZ(ZYT)5 90ZYT103
		2225/22525		220	10000			200000000000000000000000000000000000000
		2235(3353)		230	220			90ZYT104
	250/1/20	1.540/2250		54	24		1000	90ZYT105
	250(167)	1569(2350)	-	54	180	200	1000	90SZ64
	560(375)	1466(2189)		113			2250	90SZ66

SPSELL	to the st	touit+#C	A+A+00	配用电机	额定	电压	配用电机	EIIII-t-to
减速比	输出转速	输出转矩	器並減	額定功率	电枢	激磁	额定转速	配用电机
(i)	(r/min)	(mN.m)	安装方式	(W)	(V)	(V)	(r/min)	型号
		2410/2/200		100	(110)	110		110SZ(ZYT)0
		2410(3600)		123	(220)	220	1	110SZ(ZYT)0
			1		(110)	110	1	110SZ(ZYT)5
		3584(5376)		185	(220)	220		110SZ(ZYT)5
	375(250)				180	200	1500	110SZ64
		4020/7257)	1	245	110		I -	110ZYT101
		4838(7257)		245	220			110ZYT102
		2100/10573		275	110			110ZYT151
		7188(10572)		375	220			110ZYT152
					(110)	110		110SZ(ZYT)6
		1.027/2006		200	(220)	220		110SZ(ZYT)0
		1937(2906)		200	(24)	24		110SZ(ZYT)0
					160	190	1	110SZ12
				(110)	110		110SZ(ZYT)5	
	2980(4470)		308	(220)	220		110SZ(ZYT)5	
	750(500)				(24)	24	3000	110SZ(ZYT)5
					110			110ZYT103
		3725(5586)		400	220			110ZYT104
					24			110ZYT105
		4510407700	A1		110			110ZYT153
4(6)		6519(9779)	或	700	220			110ZYT154
			A3		24			110ZYT155
	250(167)	3574(5361)		123	110	110	1000	110SZ56
	425(283)	2537(3806)		150	12 12		1700	110SZ61
	560(375)	2980(4471)		230	180	220	2250	110SZ65
					110	110		130SZ01
		6878(10317)		355	220	220		130SZ02
					180	200		130SZ11
	375(250)	9698(14540)		750	110		1500	130ZYT01
					220			130ZY T02
		15100(22650)		950	110			130ZYT51
		2122222222	, ,		220			130ZYT52
				, main	110	110		130SZ03
	5810(8715)		600	220	220		130SZ04	
					180	200		130SZ12
	750(500)	9296(13944)		1000	110	e.	3000	130ZY T03
				1000	220			130ZY T04
		11620(17430)		1200	110			130ZY T53
		11000(11.100)			220			130ZY T54
	188(125)	6850(10361)		177	110	110	750	130SZ06

A-74-IT	松山杵井	₩W##E	A-7-100	配用电机	額定申	起压	配用电机	<b>3</b> 000440
<b>减速比</b> (i)	输出转速 (r/min)	输出转矩 (mN.m)	减速器 安装方式	額定功率	电枢	激磁	額定转速	配用电机型号
(1)	(r/nun/	(muv.mi)	<b>安</b> 液/J.A.	(W)	(V)	(V)	(r/min)	坐写
		731(1646)		20	24、27、48、			55ZYT
		1060(2410)		29	110、220		23	JJZ11
	188(83)	18	ić.	3	(24)	24	3000	70SZ(ZYT)01
		1470(3326)		40	(27)	27		70SZ(ZYT)02
		1470(3320)		140	(48)	48		70SZ(ZYT)03
	8	: 6	20	3	(110)	110		70SZ(ZYT)04
					(24)	24		70SZ(ZYT)05
	275(167)	1316(2961)		68	(27)	27	6000	70SZ(ZYT)06
	375(167)	1310(2901)	A3	00	(48)	48	0000	70SZ(ZYT)07
			٥		(110)	110		70SZ(ZYT)08
					(24)	24	16	70SZ(ZYT)51
	1.00/03\	2020/4572			(27)	27	2000	70SZ(ZYT)52
	188(83)	2020(4573)		55	(48)	48	3000	70SZ(ZYT)53
					(110)	110		70SZ(ZYT)54
				(V	(24)	24		70SZ(ZYT)55
		1.740/4000\		00	(27)	27		70SZ(ZYT)56
	375(167)	1760(4008)		92	(48)	48	6000	70SZ(ZYT)57
	0.0000000000000000000000000000000000000				(110)	110	1	70SZ(ZYT)58
16(36)	C.							
	- X	2000/0770	Ď.	50	(110)	110		90SZ(ZYT)01
		3900(8778)		50	(220)	220		90SZ(ZYT)02
					(110)	110	99	90SZ(ZYT)51
	04/41/7)	5050/12040		80	(220)	220	1500	90SZ(ZYT)52
	94(41.7)	5858(13240)		00	(24)	24	1500	90SZ(ZYT)55
					180	200		90SZ65
		0204/20000		125	110			90ZYT101
	:0	9296(20880)	27	1 25	220		3	90ZYT102
			A1		(110)	110		90SZ(ZYT)03
		2020/0/10\	或	92	(220)	220	5	90SZ(ZYT)04
		3828(8610)	A3	92	(24)	24		90SZ05
					(36)	36		90SZ11
	188(83)	5400712420		150	(110)	110	3000	90SZ(ZYT)53
		5490(12429)	.0	150	(220)	220	93	90SZ(ZYT)54
					110			90ZYT103
		8940(20118)		230	220			90ZYT104
					24			90ZYT105
	62.5(27.8)	5947(13400)		54	100	-200	1000	90SZ64
	140(62.5)	5555(12479)		113	180	200	2250	90SZ66

SASELL.	WILLEY	WINTER	V-10-100	配用电机	額定	电压	配用电机	TITLL IN
减速比	<b>输出转速</b>	输出转矩	减速器	額定功率	电枢	激磁	额定转速	配用电机
(i)	(r/min)	(mN.m)	安装方式	(W)	(v)	(V)	(r/min)	型号
		0.604/01/600		100	(110)	110		110SZ(ZYT)01
		9604(21600)		123	(220)	220		110SZ(ZYT)02
			]		(110)	110		110SZ(ZYT)51
		13580(32256)		185	(220)	220	-8	110SZ(ZYT)52
	94(41.7)				180	200	1500	110SZ64
		10252/42542)		245	110			110ZYT101
		19352(43542)		245	220			110ZYT102
		20752/42422		27.5	110			110ZYT151
		28752(63432)		375	220	ž.		110ZYT152
	93				(110)	110		110SZ(ZYT)63
		7749/17426)		200	(220)	220		110SZ(ZYT)04
		7748(17436)		200	(24)	24		110SZ(ZYT)05
					160	190		110SZ12
			1		(110)	110		110SZ(ZYT)53
		11300(25425)		308	(220)	220		110SZ(ZYT)54
	188(83)				(24)	24	3000	110SZ(ZYT)55
					110			110ZYT103
		14900(33516)		400	220	ě.		110ZYT104
		34790 50			24			110ZYT105
			A1		110			110ZYT153
16(36)		26076(58674)	或	700	220			110ZYT154
			A3		24		26.	110ZYT155
	62.5(27.8)	14296		123	110	110	1000	110SZ56
	106(47)	(32155)	1	150	12	12	1700	110SZ61
	140(62.5)	10150		230	180	220	2250	110SZ65
	22				110	110	50	130SZ01
		26070(58658)		355	220	220		130SZ02
		690 590			180	200		130SZ11
	94(41.7)	20702/07240)		750	110		1500	130ZY T01
		38792(87240)		750	220			130ZY T02
		60400(135900)		950	110			130ZYT51
	as .	00400(133900)		950	220			130ZYT52
			]		110	110	-81	130SZ03
		22080(49680)		600	220	220		130SZ04
					180	200		130SZ12
	188(83)	24000/02000		1,000	110		3000	130ZY T03
		36800(82800)		1000	220			130ZY T04
		44140/00040		1,200	110	6		130ZYT53
		44160(99360)		1200	220			130ZYT54
	47(21)	27400(62166)		177	110	110	750	130SZ06


SPEIL	WILLIAM ST	WINTER	V4V4-000	配用电机	額定申	匨	配用电机	XIIII-L-In
<b>减速比</b> (i)	输出转速 (r/min)	输出转矩 (mN.m)	<b>减速器</b>	額定功率	电枢	激磁	額定转速	配用电机型号
(D	(r/nun)	(miv.m)	安装方式	(W)	(v)	(V)	(r/min)	坐亏
		2924(9876)		20	24、27、48、			55ZYT
		4050(13580)		29	110、220			33211
	47(14)		3		(24)	24	3000	70SZ(ZYT)01
		6180(18730)		40	(27)	27		70SZ(ZYT)02
		0100(10730)		40	(48)	48		70SZ(ZYT)03
	8		p 8		(110)	110	8:	70SZ(ZYT)04
					(24)	24		70SZ(ZYT)05
	04/20)	5064/17740\		68	(27)	27	6000	70SZ(ZYT)06
	94(28)	5264(17748)	A3	00	(48)	48	7 5000	70SZ(ZYT)07
					(110)	110	]	70SZ(ZYT)08
					(24)	24		70SZ(ZYT)51
	1071.10	0500005000			(27)	27		70SZ(ZYT)52
	47(14)	8500(25760)		55	(48)	48	3000	70SZ(ZYT)53
					(110)	110	1	70SZ(ZYT)54
	6		3		(24)	24	1	70SZ(ZYT)55
	04/00	70.40/0.4040			(27)	27	1	70SZ(ZYT)56
	94(28)	7040(24048)		92	(48)	48	6000	70SZ(ZYT)57
					(110)	110	1	70SZ(ZYT)58
64(216)							0	
	31	45.000.500.000		50	(110)	110		90SZ(ZYT)01
		15600(52668)		50	(220)	220	]	90SZ(ZYT)02
					(110)	110		90SZ(ZYT)51
	22.5/25	22200/25020		00	(220)	220	1,500	90SZ(ZYT)52
	23.5(7)	22290(75920)		80	(24)	24	1500	90SZ(ZYT)55
					180	200	1	90SZ65
		24020/140/25		105	110	8	1	90ZYT101
		34828(118625)	00 00	125	220			90ZYT102
			A1		(110)	110		90SZ(ZYT)03
		10000/40050N	或		(220)	220	1	90SZ(ZYT)04
		12839(43350)	A3	92	(24)	24		90SZ05
					(36)	36	]	90SZ11
	47(14)			150	(110)	110	3000	90SZ(ZYT)53
	705 705	20927(70660)		150	(220)	220		90SZ(ZYT)54
			ĺ		110		1	90ZYT103
		32097(108374)		230	220			90ZYT104
					24			90ZYT105
	15.6(4.6)	22668(76870)		54			1000	90SZ64
	10.4	21140(71150)	8	113	180	200	2250	90SZ66

~~~··	40.11.11.51	40.00.00	\.	配用电机	額定	电压	配用电机	-
减速比	输出转速	输出转矩	减速器	額定功率	电枢	激磁	額定转速	配用电机
(i)	(r/min)	(mN.m)	安装方式	(w)	(v)	(V)	(r/min)	型号
		0.000044445		100	(110)	110		110SZ(ZYT)01
		30732(101415)		123	(220)	220		110SZ(ZYT)02
	3	- 3			(110)	110	<u> </u>	110SZ(ZYT)51
		51550(103219		185	(220)	220		110SZ(ZYT)52
	23.5(7)				180	200	1500	110SZ64
		£100£/212255)		245	110			110ZYT101
		61926(213355)		245	220			110ZYT102
		0.2006/204472)		27.5	110			110ZYT151
		92006(304473)		375	220			110ZYT152
				3	(110)	110		110SZ(ZYT)63
		24702/02/02		200	(220)	220		110SZ(ZYT)04
		24793(83692)		200	(24)	24		110SZ(ZYT)05
					160	190		110SZ12
	ý	= 3		- 0	(110)	110		110SZ(ZYT)53
		42910(122319)		308	(220)	220		110SZ(ZYT)54
	47(14)				(24)	24	3000	110SZ(ZYT)55
	100-				110			110ZYT103
		47680(160876)		400	220			110ZYT104
					24			110ZYT105
			A1		110			110ZYT153
64(216)		83443(281635)	或	700	220			110ZYT154
			A3		24			110ZYT155
	15.6(0.46)	45747(150965)		123	110	110	1000	110SZ56
	26.6(7.87)	32480(107185)		150	12	12	1700	110SZ61
	35(10.4)	38144(125875)		230	180	220	2250	110SZ65
					110	110	13	130SZ01
		98920(281558)		355	220	220	7.0	130SZ02
					180	200		130SZ11
	23.5(7)	124134(418752)		750	110		1500	130ZYT01
		124134(410732)		750	220			130ZYT02
		193280(632320)		950	110			130ZYT51
		193200(032320)		950	220			130ZYT52
					110	110		130SZ03
		83590(235847)		600	220	220	100	130SZ04
					180	200		130SZ12
	47(14)	117760/252100		1000	110		3000	130ZYT03
	Y.Com	117760(353100)		1000	220			130ZYT04
		16710044747		1000	110			130ZYT53
		167180(471694)		1200	220			130ZYT54
	12(3.5)	87680(289344)		177	110	110	750	130SZ06

SASSELL.	WILLEY	*AUI++F	\#\#\B	配用电机	額定电	挺	配用电机	*100-140
减速比	输出转速	输出转矩 ( ) ; 、 )	<b>減速器</b>	額定功率	电枢	激磁	額定转速	配用电机
(i)	(r/min)	(mN.m)	安装方式	(W)	(v)	(V)	(r/min)	型号
		8772(39504)		20	24、27、48、			EED VIT
		15050(65184)		29	110、220			55ZYT
							-	
	12(2.3)				(24)	24	3000	70SZ(ZYT)01
		20710/00420		40	(27)	27		70SZ(ZYT)02
		20710(99420)		40	(48)	48		70SZ(ZYT)03
		9			(110)	110		70SZ(ZYT)04
					(24)	24		70SZ(ZYT)05
	225/46	15707/70002		68	(27)	27	6000	70SZ(ZYT)06
	23.5(4.6)	15792(70992)	A3	00	(48)	48	0000	70SZ(ZYT)07
					(110)	110	1	70SZ(ZYT)08
					(24)	24		70SZ(ZYT)51
	10/0.0	204.00/4.02040			(27)	27	1	70SZ(ZYT)52
	12(2.3)	28480(103040)		55	(48)	48	3000	70SZ(ZYT)53
					(110)	110		70SZ(ZYT)54
					(24)	24		70SZ(ZYT)55
	005/40	044000004000			(27)	27		70SZ(ZYT)56
	23.5(4.6)	21120(96192)		92	(48)	48	6000	70SZ(ZYT)57
054	25.5(4.0)				(110)	110		70SZ(ZYT)58
				•				
(1296)		440004100470		50	(110)	110		90SZ(ZYT)01
		46800(190672)		50	(220)	220		90SZ(ZYT)02
					(110)	110		90SZ(ZYT)51
	6/1.15)	02050/240550)		90	(220)	220	1500	90SZ(ZYT)52
	6(1.15)	82850(248550)		80	(24)	24	1500	90SZ(ZYT)55
					180	200		90SZ65
		104404/255004\		125	110			90ZYT101
		104484(355884)		125	220		,	90ZYT102
			A1		(110)	110		90SZ(ZYT)03
		38517	或	92	(220)	220		90SZ(ZYT)04
		30317	A3	92	(24)	24		90SZ05
					(36)	36		90SZ11
	12(2.3)	77675/405740		150	(110)	110	3000	90SZ(ZYT)53
	100 mm	77675(405260)		001	(220)	220		90SZ(ZYT)54
					110	0		90ZYT103
		96291(379309)		230	220			90ZYT104
					24			90ZYT105
	4(0.8)	83889(435780)		54	180	200	1000	90SZ64
	8.8(1.7)	78020(413040)		113	] 100	200	2250	90SZ66

				配用电机	額定	电压	配用电机	
减速比	输出转速	输出转矩	减速器	額定功率	电枢	激磁	額定转速	配用电机
(i)	(r/min)	(mN.m)	安装方式	(W)	(V)	(V)	(r/min)	型号
					(110)	110		110SZ(ZYT)01
		92196		123	(220)	220	1	110SZ(ZYT)02
					(110)	110	Ī	110SZ(ZYT)51
		191590		185	(220)	220		110SZ(ZYT)52
	6				180	200	1500	110SZ64
		247704		245	110		1	110ZYT101
		247704		245	220			110ZYT102
		249024		27.5	110			110ZYT151
		368024		375	220	ž.		110ZYT152
	9.				(110)	110		110SZ(ZYT)63
		99172		200	(220)	220		110SZ(ZYT)04
		99172		200	(24)	24		110SZ(ZYT)05
					160	190		110SZ12
					(110)	110	1	110SZ(ZYT)53
		159490		308	(220)	220		110SZ(ZYT)54
	12				(24)	24	3000	110SZ(ZYT)55
					110		1	110ZYT103
		190720		400	220	6		110ZYT104
					24			110ZYT105
			A1	8	110			110ZYT153
256		3337721	或	700	220			110ZYT154
			A3		24		24	110ZYT155
	3.9	137241		123	110	110	1000	110SZ56
	6.6	97441		150	12	12	1700	110SZ61
	8.8	114432		230	180	220	2250	110SZ65
	20				110	110		130SZ01
		367660		355	220	220		130SZ02
					180	200		130SZ11
	6	496536		750	110		1500	130ZYT01
		490000		750	220			130ZYT02
		724340		950	110			130ZYT51
		724340	86	950	220			130ZYT52
					110	110		130SZ03
		310700		600	220	220		130SZ04
					180	200	3	130SZ12
	12	1440E0		1000	110		3000	130ZYT03
		466050		1000	220			130ZYT04
		601400		1200	110	ě		130ZYT53
		621400		1200	220			130ZYT54
	3	366620		177	110	110	750	130SZ06


## 外形及安装尺寸



### 安装型式: A3

型 号	速比	A	B (g,)	С	D (h <sub>7</sub> )	E	F	G 0 -0,03	GA 0 -0.1	е	М	s	LA	ı		MD	Н	P
Western S.	4(6)										1889		82,5	171	181			
	16(36)				-	- 55.4	- 3		9,5		120		96,5	185	195		11	
J55ZYT-PX	64(216)	62	44	16	12	22,5	20	4		10	60	5,5	110,5	199	209	55		72
	256(1296)				100						1	- 12	124,5	213	223			
	4(6)		200										82.5	193,5	203.5			
J70SZ(ZYT)	16(36)	62	44	16	12	22,5	20	4	9.5	10	60	5.5	7.00	120000	217,5	70	11	72
-PX	64(216)					7			110,5 221,5 213,5									
	256(1296)										235,5							
	4(6)		- 4			) SET	4						80,5					
J90SZ (ZYT)	16(36)	88	44	16	12	22,5	20	4	9.5	10	76	7	94,5	238(	263)	90	11.5	1,5 92
-PX	64(216)	119		P. Ku	(16)			× 29	+ 1		1000		108,5	252(	277)	30		
	256(1296)						-						122,5	266	291)			
	4									-			145	335(	359)			
J110SZ(ZYT)	16	110	72	40	22	52	50	6	18.5	17	94	9	170	360(	384)	110	13	112
-PX	64					100			10,0			,	195	385(	409)	110	13	1114
	256												220	410(	434)			
	4	20	le e	10.	100		-	- 109					158	377(	387)			
J130SZ(ZYT)	16	130	82	40	28	52	50	6	24.5	20	110	11	190	409(	419)	130	15	12/
-PX	64	,00	02	10	20	02	00		24.5	20	110	"	222	441 (	451)	130	15	5 134
	256		1		-		1	5 325					254	473(	483)		V	

## 外形及安装尺寸



## 安装型式: A1

mm

型号	速比	HA 0 -0.5	НВ	С	D (h <sub>7</sub> )	Ε	F	G 0 -0,03	GA 0 -0.1	е	AA	AB	LA	L	K	MD	HD	P	ВА	BB	ВС
	4												145	335 (359)						45	
J110SZ(ZYT)	16	74	100 5	40	20				10.5	-			170	360 (384)							25
-PX	64	71	128,5	40	22	52	50	6	18,5	5	140	116	195	385 (409)	11	110	12	112	100	60	
	256												220	410 (434)							
	4												158	377 (387)						2	
40007/7/7	16									12.0			190	409 (419)	100			100			
J130SZ(ZYT) -PX	64	85	153	40	28	52	50	6	24.5	5	160	136	222	441 (451)	13	130	13	134	120	78	26
200	256											B	254	473 (483)							

#### 四、选型示例

用户可根据实际工作制和负载性质参照以下内容正确选用减速器的功率与型号。

(一)根据负载转矩及减速器的输出转速,可用下式计算出所需功率。

式中: P=T·n/k·h

P-输出功率 W:

T-负载转矩 mN·m, 按技术数据表选取:

n-输出转速 r/min;

k-载荷常数 9560;

η 一传动效率,按下表选取。

传动比 (i)	4/5/6	16/24/36	64/96/125/144/216	256/384/576/864/1296
η	0,76	0,72	0.68	0,65

- (二) 可选用 WK 系列直流伺服电动机控制稳压电源。
- (三)根据实际工作制和负载性质可参照服役系数表选取服役系数,经计算后确定减速器 所需功率,并依据所需输出转速,参照技术数据表可选定减速器型号。

每天工作时间 —		负 载 性 质	
(h)	均匀平稳	中等振动	严重冲击
12	1	1,25	1,75
24	1,25	1,50	2

例:如负载均匀平稳时,所需电机额定功率 40W,额定电压 110V,输出速比为 4,每天工作时间为 12h,则选用 40W。若负载性质为中等振动时,则:

a. 参照服役系数表 选服役系列为 1.25。

所需功率 W=40W × 1,25=50w

b. 查技术数据表可选 J70SZ54PX4